




1 DET. GENÉRICO DO ATERRAMENTO NAS FUNDAÇÕES
SEM ESCALA




2 DET. DAS DESCIDAS (SPDA)
SEM ESCALA




3 LOC. DOS FERROS CA - 25 - #10mm? NOS PILARES INTERNOS E EXTERNOS
SEM ESCALA




4 DETALHE DO CAPTOR TIPO FRANKLIN
SEM ESCALA




5 DET. FIXAÇÃO ENTRE MALHA E O FERRO CA - 25 - #10mm? NA PLATIBANDA
SEM ESCALA




6 VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA




7 DET. - CAIXA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA




8 DET. - HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA




9 DET. UNÇÃO ENTRE MALHA DE COBRE NU E O FERRO CA - 25 - #10mm?
SEM ESCALA



10 EXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSÍVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)
SEM ESCALA



11 DET. DE INTERLIGAÇÃO DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
SEM ESCALA



12 DET. INTERLIGAÇÃO DO FERRO CA - 25 - #10mm?
SEM ESCALA

13 DET. UNÇÃO ENTRE MALHA DE COBRE NU E O FERRO CA - 25
SEM ESCALA

P.M.M.		
	PRANCHA 1	ESCALA INDICADA
	ESTRUTURAL SPDA	DATA AGOSTO/2021
ENDEREÇO RUA X, SÍTIO 100C, CHACARAS DE INOHAN- 3º DISTRITO - ITAIPUAÇU - MARICÁ-RJ		
OBJETO CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ		
PROJETO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADRIANA LUIZA DA COSTA	EQUIPE TÉCNICA